

ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

Магнитная суспензия КРАФТЕСТ МагБлэкО-2 чёрная



Магнитная суспензия КРАФТЕСТ МагБлэкО-2 чёрная

- Готовая магнитная суспензия чёрная на масляной основе
- Увеличенная концентрация частиц: 37,5±0,3 г на 1 кг суспензии (AMS стандарт)
- Средний размер частиц: ≈1 мкм
- Для контроля дефектов при дневном освещении
- Контроль по классам чувствительности Б, В в соответствии с ГОСТ 21105-87

Свидетельство о государственной регистрации (СГР): КG.11.01.09.008.Е.004868.09.22

Описание

Магнитная суспензия КРАФТЕСТ МагБлэкО-2 (MagBlackO-2) чёрная представляет собой готовую суспензию магнитных частиц на масляной основе (средне-концентрированную) для

проведения магнитопорошковой дефектоскопии не флуоресцентным (черно-белым) методом. Осмотр проводится при обычном освещении. Идеально подходит для проведения ручного контроля на строительных объектах, контроля на месте размещения тяжелых деталей или конструкций, а также для применения в мелкосерийном производстве. Благодаря оптимальной формуле и качеству производства суспензия позволяет проводить контроль с высокой чувствительностью и повторяемостью результатов.

Преимущества

- Малый размер частиц и оптимальная вязкость позволяют обеспечить высокую чувствительность и повторяемость контроля.
- Оптимальные заполнение баллона, давление и форма сопла позволяют выполнить покрытие равномерным, большей площади и снизить затраты.
- Надежный распылитель на баллоне 360° делает работу комфортной и производительной.

Ключевые особенности

- Эффективный контроль в полевых условиях
- Обнаружение мелких трещин
- Контроль в видимом свете без затемнения
- Отсутствие пенообразования
- Высокая температура вспышки
- Отсутствие коррозионной активности
- Низкое содержание серы и галогенов

Способ применения

- 1. Очистить инспектируемую зону от сильных загрязнений: удалить жиры и масло очистителем КРАФТЕСТ КлиКар-1, ржавчину и окалину удалить проволочной щеткой.
- 2. Нанести грунт КРАФТЕСТ ПэйнтВайтМ-1 или грунт КРАФТЕСТ ПэйнтВайтА-2 на чистую и сухую поверхность. Грунт наносить тонким слоем таким образом, чтобы рабочая поверхность окрасилась в белый цвет. Нанесение большого количества красителя грунта может помешать выявлению мелких трещин. После нанесения дать высохнуть грунту в течение минуты.
- 3. Хорошо взболтать суспензию.
- 4. Намагнитить (например, с помощью КРАФТЕСТ ПМД 1000) и в процессе намагничивания распылить чёрную магнитную суспензию КРАФТЕСТ МагБлэкО-2 с расстояния 20 см. Выдержать несколько минут, чтобы индикаторная жидкость могла растечься по поверхности.
- 5. Трещины в виде черных линий становятся отчетливо видны на белом фоне.

6. Грунт КРАФТЕСТ ПэйнтВайтМ-1 или грунт КРАФТЕСТ ПэйнтВайтА-2 удалить при помощи очистителя КРАФТЕСТ КлинКар-1.

Основные характеристики

Наименование показателя	Значение показателя
Внешний вид	суспензия черных магнитных частиц
Запах	слабый
Средний размер частиц, мкм	~1
Концентрация частиц, г/кг	37,5±3,5
Плотность (t=20±2°C), г/см3	1,0 - 1,1
Вязкость (t=20±2°C), мм2/с	< 3
Температура вспышки, °С	>100
Температура применения, °С	от -5 до +50
Температура хранения, °С	от -15 до +50
Коррозионные свойства	не обладает коррозионной активностью
Содержание галогенов (хлор, фтор), ppm	20
Содержание серы, ppm	10

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01