

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Знак радиационной опасности «Осторожно радиоактивность»



Предупреждающий знак радиационной опасности «Осторожно радиоактивность»

Знак радиационной опасности «Осторожно радиоактивность» носит предупреждающий характер и создан для обозначения объектов, мест или зон, имеющих потенциальную или реальную угрозу пагубного воздействия радиоактивных частиц. Выполнен из пластика. Размер знака 200 × 270 мм.

Области использования

Как правило, знаками радиационной опасности отмечаются местность/территории/помещения, подвергшиеся радиоактивному заражению; заражённая техника/изделия; техника, приборы и другие устройства, которые так или иначе контактируют с источниками ионизирующего излучения; места хранения радиоактивных

веществ или облучённых объектов; а также рабочие помещения с повышенным фоном ионизирующего излучения, как то реакторные залы или место для выхода пучка ускорителей. В области рентгеновского контроля знак радиационной опасности «Осторожно радиоактивность» часто используется для обозначения мест проведения контроля и устройств, которые применяются в его процессе (например, импульсные рентгеновские аппараты или кроулеры).

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01