


Магнитная суспензия КРАФТЕСТ МагБлэкО-1 (MagBlackO-1) чёрная

	<ul style="list-style-type: none"> ● Готовая магнитная суспензия чёрная на масляной основе ● Средний размер частиц: ≈1 мкм ● Для контроля дефектов при дневном освещении ● Контроль по классам чувствительности Б, В в соответствии с ГОСТ 21105-87 ● Контроль по условному классу чувствительности согласно ГОСТ Р 56512—2015 <ul style="list-style-type: none"> ● Аэрозоль 500 мл (артикул: 7006.03) ● Канистра 5 л (артикул: 7006.05) ● Канистра 10 л (артикул: 7006.06)
<p>Метод: не флуоресцентный черный, мокрый</p>	<p>Метод пригоден для поиска дефекта «на месте», что важно для контроля дефектов в конструкциях на строительных площадках или в месте эксплуатации. Оценка дефектов осуществляется при обычном дневном или комбинированном свете. Применяется, для испытаний, где нет возможности выполнить затемнение и провести испытания флуоресцентным методом.</p>
<p>Соответствие стандартам</p>	<p>ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011, ГОСТ Р 56512—2015.</p>
<p>Основные типы выявляемых магнитной суспензией дефектов</p>	<p>Усадочные и шлифовочные трещины основного металла, а также различные дефекты сварных соединений.</p>

Описание

Магнитная суспензия КРАФТЕСТ МагБлэкО-1 (MagBlackO-1) чёрная

представляет собой готовую суспензию магнитных частиц на масляной основе в форме аэрозолей или в канистрах для проведения магнитопорошковой дефектоскопии не флуоресцентным (черно-белым) методом. Осмотр проводится при обычном освещении. Идеально подходит для проведения ручного контроля на строительных объектах, контроля на месте размещения тяжелых деталей или конструкций, а также для применения в мелкосерийном производстве. Благодаря оптимальной формуле и качеству производства суспензия позволяет проводить контроль с высокой чувствительностью и повторяемостью результатов.

При проведении контроля на темных поверхностях рекомендуется применять грунт белый контрастный КРАФТЕСТ ПэйнтВайтМ-1 и очиститель КРАФТЕСТ Клинкар-1.

Преимущества

- Малый размер частиц и оптимальная вязкость позволяют обеспечить высокую чувствительность и повторяемость контроля
- Оптимальное заполнение баллона, давление и форма сопла позволяют выполнить покрытие равномерным, большей площади и снизить затраты
- Надежный клапан на баллоне 360° делает работу комфортной и производительной, позволяя распылять под углом и даже в перевернутом положении

Ключевые особенности

- Эффективный контроль в полевых и цеховых условиях
- Обнаружение мелких трещин
- Контроль в видимом свете без затемнения
- Отсутствие пенообразования
- Высокая температура вспышки
- Отсутствие коррозионной активности
- Низкое содержание серы и галогенов

Основные характеристики

Наименование показателя	Значение показателя
Внешний вид	суспензия черных магнитных частиц
Запах	слабый
Средний размер частиц, мкм	~1
Концентрация частиц, г/кг	12,5±0,13
Плотность (t=20±2°C), г/см ³	0,8 – 0,9
Вязкость (t=20±2°C), мм ² /с	< 3
Температура вспышки, °С	>100
Температура применения, °С	от -5 до +50
Температура хранения, °С	от -15 до +50
Коррозионные свойства	не обладает коррозионной активностью
Содержание галогенов (хлор, фтор), ppm	20
Содержание серы, ppm	10

Способ применения

- Очистить инспектируемую зону от загрязнений: удалить жиры и масло очистителем КРАФТЕСТ КлинКар-1, ржавчину и окалину удалить проволочной щеткой.
- Нанести грунт КРАФТЕСТ ПэйнтВайтМ-1 или грунт КРАФТЕСТ ПэйнтВайтА-2 на чистую и сухую поверхность. Грунт наносить тонким слоем таким образом, чтобы рабочая поверхность окрасилась в белый цвет. После нанесения дать высохнуть грунту в течение минуты.
- Хорошо взболтать суспензию.
- Намагнитить (например, с помощью дефектоскопов КРАФТЕСТ ПМД, МДС, УМДЭ) и в процессе намагничивания распылить чёрную магнитную суспензию КРАФТЕСТ МагБлэкО-1 с расстояния 20 см. Выдержать несколько минут, чтобы индикаторная жидкость могла растечься по поверхности.
- Трещины в виде черных линий становятся отчетливо видны на белом фоне.
- Грунт КРАФТЕСТ ПэйнтВайтМ-1 или грунт КРАФТЕСТ ПэйнтВайтА-2 удалить при помощи очистителя КРАФТЕСТ КлинКар-1.

Дополнительная информация

Условия хранения	Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте в надлежащем образом маркированной и плотно закрытой оригинальной упаковке. Вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла, горячих поверхностей и открытого пламени.
Гарантийный срок хранения	3 года от даты производства
Рекомендуемый набор для проведения контроля	<ul style="list-style-type: none"> ● Очиститель КРАФТЕСТ КлинКар-1. ● Магнитная суспензия чёрная КРАФТЕСТ МагБлэкО-1 ● Грунт белый контрастный КРАФТЕСТ ПэйнтВайтМ-1 (без ацетона) или Грунт КРАФТЕСТ ПэйнтВайтА-2 (на основе ацетона)
<ul style="list-style-type: none"> ● Для подтверждения правильности работы с дефектоскопическими материалами рекомендуется проводить испытания на образце в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011. ● Оборудование для намагничивания должно соответствовать требованиям конструкторской документации на контролируемое изделия, требованиям нормативной документации и учитывать магнитные свойства материала, требуемую чувствительность контроля, условия для проведения и производительность работ. ● Актуальная информация о характеристиках расходных материалов, инструкции по применению, сертификаты безопасности доступны на сайте www.crafterst.ru. ● Адреса дилеров, где вы можете приобрести продукцию КРАФТЕСТ, размещены на сайте www.crafterst.ru. 	