ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

## Калибратор датчиков Fluke 726



Автоматизированные производственные линии, используемые в обрабатывающей промышленности, а также в других отраслях, могут функционировать с высокой эффективностью только при обеспечении достоверности и надежности информации, поступающей от датчиков и преобразователей, которые, фактически, являются ключевыми элементами АСУ. Поэтому при калибровке прецизионных датчиков в обязательном порядке необходимо использовать высокоточный инструментарий. Многофункциональный калибратор технологических процессов Fluke 726 обладает наивысшей точностью среди подобных приборов своего класса, и при этом отличается высокой функциональностью и универсальностью, благодаря чему вы можете с его помощью выполнить калибровку практически любых датчиков и преобразователей, используемых в промышленный системах автоматизированного управления.

## Особенности многофункционального калибратора Fluke 726

Калибратор Fluke 726 позволяет выполнять все задачи, решаемые с помощью младшей модели Fluke 725, и кроме этого:

- обеспечивает более высокую точность при измерении и имитации сигналов, благодаря чему может использоваться для калибровки прецизионных датчиков;
- позволяет определять погрешность проверяемых датчиков (вам не требуется выполнять дополнительные вычисления с помощью калькулятора);
- может использоваться для калибровки частотомеров, моделируя частотную последовательность импульсов, без применения отдельного генератора или специализированного калибратора;
- дает возможность производить проверки HART устройств, благодаря встроенному резистору, подключаемому при необходимости в измерительную цепь;
- сохраняет в памяти до 8 результатов калибровок, которые вы можете анализировать более детально по окончании замеров;
- проверяя термопреобразователи, может использовать пользовательские температурные зависимости и калибровочные константы в ходе расширенных измерений, чем обеспечивается более высокая гибкость применения данного калибратора.

	Fluke 726
Напряжение постоян	іного тока
30000 B	0,01%+ 2 единицы (верхняя часть дисплея)
30000 B	0,01%+ 2 единицы (нижняя часть дисплея)
100 мВ	0,01%+ 2 единицы
от -10 мВ до 75 мВ	0,025 % + 1 единицы (через ТС-разъем)
Постоянный ток	
24,000 мА	0,01%+ 2 единицы
Сопротивление	
от 0 до 4000 Ом	+/- 0,015%
Частота	
от 2,0 до 1000 СРМ	0,05 % + 0,1 единицы
от 1,0 до 1000 Гц	0,05 % + 0,1 Гц
от 1 до 15,0 кГц	0,05 % + 0,1 κΓμ
от 10 до 15,0 кГц	0,05 % + 1 единица
Чувствительность	Минимум двойной амплитуды 1 В
Давление	
Точность	от 0,025% диапазона при использовании любого из 29 модулей
	давления. (для получения подробных характеристик см. модули
	давления в дополнительном оборудовании и аксессуарах)
	Имеются модули для дифференциального, манометрического,
	абсолютного, двойного, высокого давления и для вакуума.
Точность возбужден	ия
Напряжение постоян	іного тока
100 мВ	0,01%+2 единицы
10000 B	0,01%+2 единицы
от -10 мВ до 75 мВ	0,025 % + 1 единицы (через ТС-разъем)

Постоянный ток			
24,000 мА (источник)	0,01%+ 2 единицы		
24,000 мА (имитация)	0,01%+ 2 единицы		
Сопротивление			
Диапазон	от 5 до 400 Ом		
	от 5 до 400 Ом		
	от 400 до 1500 Ом		
	от 1500 до 4000 Ом		
	Процент значения + базовая погрешность		
	0,015% + 0,1 OM		
Точность	0,015% + 0,05 Om		
	0,015% + 0,5 Om		
	0,015% + 0,5 Om		
	от 0,1 до 0,5 мА		
Tay 2006.000	от 0,5 до 3 мА		
Ток возбуждения	от 0,05 до 0,8 мА		
	от 0,05 до 0,4 мА		
Частота			
от 2,0 до 1000 СРМ	0,05%		
от 1,0 до 1100 Гц	0,05%		
от 1,00 до 10,00 кГц	0,25%		
от 10 до 15,0 кГц	0,5%		
Форма сигнала:	Прямоуг. импульс двойной амплитуды 5 В, отклонение -0,1 В		
Импульсные RTD тран	смиттеры и термопары		
Измерение и точность	возбуждения:		
Cu10	1,8°C		
NI-120	0,15°C		
PT-100 (385)	0,25°C		
PT-100 (392)	0,15°C		
PT-100 (391-JIS)	0,25°C		
PT-200 (385)	0,75°C		
PT-500 (385)	0,35°C		
PT-1000 (385)	0,15°C		
Разрешение:	0,01°C		
J:	0,4°C		
K:	0,5°C		
T:	0,4°C		
E:	0,4°C		
R:	1,4°C		
S:	1,4°C		
B:	1,4°C		
L:	0,45°C		

ВР:         1,1°C           Разрешение         J, K, T, E, L, N, U: 0,1°C, 0,1°F B, R, S: 1°C, 1°F           Характеристики		
XK:         0,4°C           BP:         1,1°C           Разрешение         J, K, T, E, L, N, U: 0,1°C, 0,1°F B, R, S: 1°C, 1°F           Характеристики         Линейно-нарастающие функции           Функции возбуждения:         Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура           Функция линейного изменения, пошаговая функция (шаг 25%)         Функция мещности сети           Напряжение:         24 В           Точность:         10%           Максимальный ток:         22 мА, защита от короткого замыкания           Функция задания шата         Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура           Вызбуждения:         25% диапазона, 100% диапазона           Требования к окружатемнература         от -10°C до +55°C           Температура хранения         от -0°C до +71°C           Высота над уровнем моря при экспученные         3000 м           Высота над уровнем моря при экспученные         EN 61010-1:1993, ANSI/ISA \$82.01-1994; CAN/CSA C22.2 No 100.1:1992           Механический стандарт безопасности         EN 61010-1:1993, ANSI/ISA \$82.01-1994; CAN/CSA C22.2 No 100.1:1992           Механические и общие характеристики         200 мм х 96 мм х 47 мм (7,9 дюйма х 3,8 дюйма х 1,9 дюйма)           Вес         650 г (23 унции)           Батареи         4 щелочных батареи АА           Замена аккумуляторных батарей         <	U:	0,45°C
ВР:         1,1°C           Разрешение         J, K, T, E, L, N, U: 0,1°C, 0,1°F B, R, S: 1°C, 1°F           Характеристики	N:	0,6°C
Разрешение         J. K. T. E. L. N. U: 0.1°C, 0.1°F B. R. S: 1°C, 1°F           Характеристики         Линейно-нарастающие функции           Функции возбуждения:         Функция линейного изменения         Функция линейного изменения, пошаговая функция (шаг 25%)           Функция мощности сетинаряжение:         24 В           Точность:         10%           Максимальный ток:         22 мА, защита от короткого замыкания           Функции задания шата         Функции задания шата           Функции задания шата         Точбования к окружаение:         25% диапазона, 100% диапазона           Требования к окружаениея         от -10°C до +55°C           Температура хранения         3000 м           Высота над уровнем моря при эксплуатации         3000 м           Электрический стандарт безопасности         Полученые         EN 61010-1:1993, ANSI/ISA S82.01-1994; CAN/CSA C22.2 No 1010.1:1992           Механические и общи характеристики         Рамер         200 мм х 96 мм х 47 мм (7,9 дюйма х 3,8 дюйма х 1,9 дюйма)           Вес         650 г (23 унции)         4 щелочных батареи АА           Замена аккумуляторных батарей         Отдельный аккумуляторный отсек для смены батарей без нарушения отметки о калибровке	XK:	0,4°C
Характеристики         Линейно-нарастающие функции           Функции возбуждения:         Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура изменения           Функции линейного изменения, пошаговая функция (шаг 25%)         Функция денения           Функция мощности сети         24 В           Напряжение:         24 В           Точность:         10%           Максимальный ток:         22 мА, защита от короткого замыкания           Функции задания шага         Функции задания шага           Функции задания шага         Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура возбуждения:           Шаги         25% диапазона, 100% диапазона           Требования к окружающей среде         Рабочая температура от -10°C до +55°C           Температура хранения         от -20°C до +71°C           Высота над уровнем моря при эксплуатации         3000 м           Электрический стандарт безопасности         EN 61010-1:1993, ANSI/ISA S82.01-1994; CAN/CSA C22.2 No 1010.1:1992           Механические и общие характеристики         Размер         200 мм х 96 мм х 47 мм (7,9 дюйма х 3,8 дюйма х 1,9 дюйма)           Вес         650 г (23 унции)         4 щелочных батареи АА           Замена аккумуляторных батареи         Отдельный аккумуляторный отсек для смены батареи без нарушения отметки о калибровке	BP:	1,1°C
Линейно-нарастающие         функции           возбуждения:         Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура           Функции линейного изменения         Функция медленного, быстрого (пилообразного) линейного изменения           мункция мощности сети         Напряжение:           10%         24 В           Точность:         10%           Максимальный ток:         22 мА, защита от короткого замыкания           Функции задания шата         Функции возбуждения:           Шаги         25% диапазона, 100% диапазона           Требования к окружающей среде         Рабочая температура от -10°C до +55°C           температура хранения         от -20°C до +71°C           Высота над уровнем моря при эксплуатации         3000 м           Электрический стандарт безопасности         EN 61010-1:1993, ANSI/ISA S82.01-1994; CAN/CSA C22.2 No 1010.1:1992           Механические и общие характеристики         Размер           200 мм х 96 мм х 47 мм (7,9 дюйма х 3,8 дюйма х 1,9 дюйма)           Вес         650 г (23 унции)           Батареи         4 щелочных батареи АА           Замена аккумуляторных батареи (ком драния)         Отдельный аккумуляторный отсек для смены батареи без нарушения отметки о калибровке	Разрешение	J, K, T, E, L, N, U: 0,1°C, 0,1°F B, R, S: 1°C, 1°F
Функции возбуждения:  Функции линейного изменения изменения, пошаговая функция (шаг 25%)  Функция мощности сети  Напряжение: 24 В  Точность: 10%  Максимальный ток: 22 мА, защита от короткого замыкания  Функции задания шага  Функции возбуждения: Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура  возбуждения: 25% диапазона, 100% диапазона  Требования к окружающей среде  Рабочая температура от -10°C до +55°C  Температура хранения  Высота над уровнем моря при эксплуатации  Электрический стандарт безопасности  Полученные одобрения 1010.1:1992  Механические и общие характеристики  Размер 200 мм х 96 мм х 47 мм (7,9 дюйма х 3,8 дюйма х 1,9 дюйма)  Высота над корожном одобрения 4 щелочных батареи АА  Замена аккумуляторных батареи АА  Отдельный аккумуляторный отсек для смены батареи без нарушения отметки о калибровке	Характеристики	
возбуждения:  Функции линейного изменения  Функция мощности сети  Напряжение:  24 В  Точность:  10%  Максимальный ток:  Функции задания шаго Функции задания шаго Функции возбуждения:  Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура  Функции задания шаго Функции задания шаго Функции возбуждения:  Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура возбуждения:  10° До нето нето нето нето нето нето нето нет	Линейно-нарастающи	е функции
возбуждения:         Функции линейного изменения, пошаговая функция (шаг 25%)           Функция мощности сети         Инапряжение:         24 В           Точность:         10%         Имаксимальный ток:         22 мА, защита от короткого замыкания           Функции задания шагафункции возбуждения:         Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура вобуждения:         25% диапазона, 100% диапазона           Требования к окружатемпература хранения         от -10°C до +55°C         От -20°C до +71°C           Высота над уровнем моря при эксплуатации         3000 м           Электрический стандарт безопасности         EN 61010-1:1993, ANSI/ISA S82.01-1994; CAN/CSA C22.2 No 1010.1:1992           Механические и общие характеристики         Размер         200 мм х 96 мм х 47 мм (7,9 дюйма х 3,8 дюйма х 1,9 дюйма)           Вес         650 г (23 унции)         Батареи         4 щелочных батареи АА           Замена аккумуляторных батареи         Отдельный аккумуляторный отсек для смены батареи без нарушения отметки о калибровке	Функции	Напримения тем сопротивления настота температура
изменения изменения, пошаговая функция (шаг 25%)  Функция мощности сети  Напряжение: 24 В  Точность: 10%  Максимальный ток: 22 мА, защита от короткого замыкания  Функции задания шагъ  Функции возбуждения: Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура возбуждения: 25% диапазона, 100% диапазона  Требования к окружающей среде  Рабочая температура от -10°C до +55°C  Температура хранения золо м	возбуждения:	папряжение, ток, сопротивление, частота, температура
Функция мощности сети         24 В           Точность:         10%           Максимальный ток:         22 мА, защита от короткого замыкания           Функции задания шата         ————————————————————————————————————	Функции линейного	Функция медленного, быстрого (пилообразного) линейного
Напряжение:       24 В         Точность:       10%         Максимальный ток:       22 мА, защита от короткого замыкания         Функции задания шат       Функции возбуждения:         Шаги       25% диапазона, 100% диапазона         Требования к окружативей среде       0т -10°C до +55°C         Температура хранения       0т -20°C до +71°C         Высота над уровнем моря при эксплуатации       3000 м         Электрический стандарт безопасности       680 (1010-1:1993, ANSI/ISA S82.01-1994; CAN/CSA C22.2 No 1010.1:1992         Механические и общие характеристики       200 мм х 96 мм х 47 мм (7,9 дюйма х 3,8 дюйма х 1,9 дюйма)         Вес       650 г (23 унции)         Батареи       4 щелочных батареи АА         Замена аккумуляторных батареи батарей батарей       Отдельный аккумуляторный отсек для смены батарей без нарушения отметки о калибровке	изменения	изменения, пошаговая функция (шаг 25%)
Точность: 10%  Максимальный ток: 22 мА, защита от короткого замыкания  Функции задания шага  Функции возбуждения: Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура возбуждения: 25% диапазона, 100% диапазона  Требования к окружающей среде Рабочая температура от -10°С до +55°С  Температура хранения Высота над уровнем моря при эксплуатации  Электрический стандарт безопасности Полученные EN 61010-1:1993, ANSI/ISA S82.01-1994; CAN/CSA C22.2 No 1010.1:1992  Механические и общие характеристики Размер 200 мм х 96 мм х 47 мм (7,9 дюйма х 3,8 дюйма х 1,9 дюйма) Вес 650 г (23 унции) Батареи 4 щелочных батареи АА Замена аккумуляторных батарей отметки о калибровке	Функция мощности се	ети
Максимальный ток:       22 мА, защита от короткого замыкания         Функции возбуждения:       Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура         Шаги       25% диапазона, 100% диапазона         Требования к окружающей среде         Рабочая температура хранения       от -10°C до +55°C         Температура хранения       3000 м         Зоно максплуатации       3000 м         Электрический стандарт безопасности         Полученные одобрения       EN 61010-1:1993, ANSI/ISA S82.01-1994; CAN/CSA C22.2 No 1010.1:1992         Механические и общие характеристики         Размер       200 мм х 96 мм х 47 мм (7,9 дюйма х 3,8 дюйма х 1,9 дюйма)         Вес       650 г (23 унции)         Батареи       4 щелочных батареи АА         Замена аккумуляторный отсек для смены батареи без нарушения отметки о калибровке	Напряжение:	24 B
Функции возбуждения:         Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура           Шаги         25% диапазона, 100% диапазона           Требования к окружающей среде         Рабочая температура от -10°C до +55°C           Температура хранения         от -20°C до +71°C           Высота над уровнем моря при эксплуатации         3000 м           Электрический стандат безопасности         EN 61010-1:1993, ANSI/ISA S82.01-1994; CAN/CSA C22.2 No 1010.1:1992           Механические и общие характеристики         СВО обог (23 унции)           Вес         650 г (23 унции)           Батареи         4 щелочных батареи АА           Замена аккумуляторных батареи         Отдельный аккумуляторный отсек для смены батареи без нарушения отметки о калибровке	Точность:	10%
Функции возбуждения:       Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура         Шаги       25% диапазона, 100% диапазона         Требования к окружающей среде       10°C до +55°C         Температура хранения       0т -20°C до +71°C         Высота над уровнем моря при эксплуатации       3000 м         Электрический стандарт безопасности       EN 61010-1:1993, ANSI/ISA S82.01-1994; CAN/CSA C22.2 No 1010.1:1992         Механические и общие характеристики       200 мм х 96 мм х 47 мм (7,9 дюйма х 3,8 дюйма х 1,9 дюйма)         Вес       650 г (23 унции)         Батареи       4 щелочных батареи АА         Замена аккумуляторных батарей       Отдельный аккумуляторный отсек для смены батареи без нарушения отметки о калибровке	Максимальный ток:	22 мА, защита от короткого замыкания
возбуждения:       Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура         Шаги       25% диапазона, 100% диапазона         Требования к окружающей среде       От -10°C до +55°C         Температура хранения       От -20°C до +71°C         Высота над уровнем моря при эксплуатации       3000 м         Электрический стандарт безопасности       EN 61010-1:1993, ANSI/ISA S82.01-1994; CAN/CSA C22.2 No 01010:1:1992         Механические и общие характеристики       200 мм х 96 мм х 47 мм (7,9 дюйма х 3,8 дюйма х 1,9 дюйма)         Вес       650 г (23 унции)         Батареи       4 щелочных батареи АА         Замена аккумуляторных батарей       Отдельный аккумуляторный отсек для смены батарей без нарушения отметки о калибровке	Функции задания шаг	а
Возбуждения:         Шаги       25% диапазона, 100% диапазона         Требования к окружающей среде         Рабочая температура хранения       от -10°C до +55°C         Температура хранения       от -20°C до +71°C         Высота над уровнем моря при эксплуатации       3000 м         Электрический стандарт безопасности       EN 61010-1:1993, ANSI/ISA S82.01-1994; CAN/CSA C22.2 No 1010.1:1992         Механические и общие характеристики       200 мм х 96 мм х 47 мм (7,9 дюйма х 3,8 дюйма х 1,9 дюйма)         Вес       650 г (23 унции)         Батареи       4 щелочных батареи АА         Замена аккумуляторных батарей       Отдельный аккумуляторный отсек для смены батарей без нарушения отметки о калибровке	-	Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура
Требования к окружающей среде Рабочая температура хранения Высота над уровнем моря при эксплуатации  Электрический стандарт безопасности Полученные одобрения Волота над уровнем моря при эксплуатации  Размер Волот -20°C до +71°C  В 000 м  В 000 м	-	
Рабочая температура температура хранения         от -10°C до +55°C           Высота над уровнем моря при эксплуатации         3000 м           Электрический стандарт безопасности         EN 61010-1:1993, ANSI/ISA S82.01-1994; CAN/CSA C22.2 No 1010.1:1992           Механические и общие характеристики         200 мм х 96 мм х 47 мм (7,9 дюйма х 3,8 дюйма х 1,9 дюйма)           Вес         650 г (23 унции)           Батареи         4 щелочных батареи АА           Замена аккумуляторных батарей         Отдельный аккумуляторный отсек для смены батареи без нарушения отметки о калибровке	Шаги	25% диапазона, 100% диапазона
Температура хранения Высота над уровнем моря при эксплуатации  Электрический стандарт безопасности Полученные EN 61010-1:1993, ANSI/ISA S82.01-1994; CAN/CSA C22.2 No 1010.1:1992  Механические и общие характеристики Размер 200 мм х 96 мм х 47 мм (7,9 дюйма х 3,8 дюйма х 1,9 дюйма) Вес 650 г (23 унции) Батареи 4 щелочных батареи АА Замена аккумуляторных батарей А	Требования к окружа	ющей среде
хранения       0T -20°C до +/1°C         Высота над уровнем моря при эксплуатации       3000 м         Электрический стандарт безопасности       EN 61010-1:1993, ANSI/ISA S82.01-1994; CAN/CSA C22.2 No 01010.1:1992         Механические и общие характеристики       200 мм х 96 мм х 47 мм (7,9 дюйма х 3,8 дюйма х 1,9 дюйма)         Вес       650 г (23 унции)         Батареи       4 щелочных батареи АА         Замена аккумуляторных батарей       Отдельный аккумуляторный отсек для смены батареи без нарушения отметки о калибровке	Рабочая температура	от -10°C до +55°C
Высота над уровнем моря при эксплуатации  Электрический стандарт безопасности Полученные EN 61010-1:1993, ANSI/ISA S82.01-1994; CAN/CSA C22.2 No одобрения 1010.1:1992  Механические и общие характеристики Размер 200 мм х 96 мм х 47 мм (7,9 дюйма х 3,8 дюйма х 1,9 дюйма) Вес 650 г (23 унции) Батареи 4 щелочных батареи АА Замена аккумуляторных батарей Отдельный аккумуляторный отсек для смены батареи без нарушения отметки о калибровке	Температура	от -20°С до +71°С
моря при эксплуатации3000 мЭлектрический стандарт безопасностиПолученные одобренияEN 61010-1:1993, ANSI/ISA S82.01-1994; CAN/CSA C22.2 No 1010.1:1992Механические и общие характеристикиАрамер200 мм х 96 мм х 47 мм (7,9 дюйма х 3,8 дюйма х 1,9 дюйма)Вес650 г (23 унции)4 щелочных батареи ААЗамена аккумуляторных батарейОтдельный аккумуляторный отсек для смены батареи без нарушения отметки о калибровке	•	The state of the s
Электрический стандарт безопасности Полученные EN 61010-1:1993, ANSI/ISA S82.01-1994; CAN/CSA C22.2 No одобрения 1010.1:1992 Механические и общие характеристики Размер 200 мм х 96 мм х 47 мм (7,9 дюйма х 3,8 дюйма х 1,9 дюйма) Вес 650 г (23 унции) Батареи 4 щелочных батареи АА Замена аккумуляторных батарей Отдельный аккумуляторный отсек для смены батареи без нарушения отметки о калибровке		
Электрический стандарт безопасностиПолученныеEN 61010-1:1993, ANSI/ISA S82.01-1994; CAN/CSA C22.2 Noодобрения1010.1:1992Механические и общие характеристикиРазмер200 мм х 96 мм х 47 мм (7,9 дюйма х 3,8 дюйма х 1,9 дюйма)Вес650 г (23 унции)Батареи4 щелочных батареи ААЗамена аккумуляторных батарейОтдельный аккумуляторный отсек для смены батареи без нарушения отметки о калибровке		3000 м
Полученные одобренияEN 61010-1:1993, ANSI/ISA S82.01-1994; CAN/CSA C22.2 No 1010.1:1992Механические и общие характеристики200 мм х 96 мм х 47 мм (7,9 дюйма х 3,8 дюйма х 1,9 дюйма)Вес650 г (23 унции)Батареи4 щелочных батареи ААЗамена аккумуляторных батарейОтдельный аккумуляторный отсек для смены батареи без нарушения отметки о калибровке		
одобрения1010.1:1992Механические и общие характеристикиРазмер200 мм х 96 мм х 47 мм (7,9 дюйма х 3,8 дюйма х 1,9 дюйма)Вес650 г (23 унции)Батареи4 щелочных батареи ААЗамена аккумуляторных батарейОтдельный аккумуляторный отсек для смены батареи без нарушения отметки о калибровке	-	
Механические и общие характеристики           Размер         200 мм х 96 мм х 47 мм (7,9 дюйма х 3,8 дюйма х 1,9 дюйма)           Вес         650 г (23 унции)           Батареи         4 щелочных батареи АА           Замена аккумуляторных батарей         Отдельный аккумуляторный отсек для смены батареи без нарушения отметки о калибровке		
Размер       200 мм х 96 мм х 47 мм (7,9 дюйма х 3,8 дюйма х 1,9 дюйма)         Вес       650 г (23 унции)         Батареи       4 щелочных батареи АА         Замена аккумуляторных батарей       Отдельный аккумуляторный отсек для смены батареи без нарушения отметки о калибровке		
Вес 650 г (23 унции)  Батареи 4 щелочных батареи АА  Замена аккумуляторных батарей Отдельный аккумуляторный отсек для смены батареи без нарушения отметки о калибровке		
Батареи       4 щелочных батареи АА         Замена аккумуляторных батарей       Отдельный аккумуляторный отсек для смены батареи без нарушения отметки о калибровке		
Замена аккумуляторных батарей Отдельный аккумуляторный отсек для смены батареи без нарушения отметки о калибровке		·
аккумуляторных батарей Отдельный аккумуляторный отсек для смены батареи без нарушения отметки о калибровке		4 щелочных оатареи АА
батарей нарушения отметки о калибровке	аккумуляторных	Отдельный аккумуляторный отсек для смены батареи без
·		нарушения отметки о калибровке
Ι ΛΕΠΝΗΝΤΕΠΚΗΛΕ ΛΕΤΡΟΝΕΤΕΝ ΝΠΟΚΆ ΠΑΒΠΕΔΙΝΟ ΤΆΚΜΟ ΜΕΠΛΠΕΟΛΑΜΛΟΙ	оитарен	Соединительное устройство блока давления, также используемое
<b>Присоединения к</b> для дистанционного программирования в режиме реального	Присоединения к боровому порту	
боровому порту		времени

**Стандартная комплектация:** Один набор зажимов типа "крокодил" АС72, один набор наращиваемых измерительных проводов, один набор измерительных проводов TL 75, руководства для пользователей.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01