ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: <u>info@averus-pribor.ru</u>

## Люксметр "ТКА-Люкс/Эталон"



## Люксметр "ТКА-Люкс/Эталон"

Люксметр является рабочим эталоном **1 разряда**. Прибор предназначен для поверки (калибровки) рабочих средств измерения освещённости, создаваемой стандартным источником оптического излучения типа A, расположенным по нормали к чувствительной площадке приёмника излучения, методом прямых измерений.

Внесен в Государственный реестр СИ РФ (№ 38167-08). Сертификат калибровки аттестованного центра "НТП "ТКА".

Диапазон измерений освещённости	1,0 - 50 000
	лк

Суммарная относительная погрешность измерений (не более)	± 2,6
Относительная погрешность, вызванная нелинейностью световой характеристики (не более)	± 0,5 %
Относительная погрешность измерения, вызванная отклонением относительной спектральной чувствительности от относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения (не более)	± 1,1 %
Основная относительная погрешность градуировки по освещенности, создаваемой источником оптического излучения типа A, (не более)	± 2,0 %

## Условия эксплуатации прибора

Температура окружающего воздуха	от 0 до +40 °C
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °C	до 98 %
Атмосферное давление	80 - 110 кПа

## Габаритные размеры прибора

Измерительного блока	160 х 85 х 30 мм		
Фотометрической головки	~ 36 х 21 мм		
Масса прибора (не более)			0,45 кг
Элемент питания - типораз	вмер батареи «Кро	эна»	9 B

Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01