

ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

Стационарный твердомер МЕТОЛАБ 452 по Виккерсу



Стационарный твердомер МЕТОЛАБ 452 по Виккерсу

МЕТОЛАБ 452 - стационарный твердомер по Виккерсу - модификация прибора МЕТОЛАБ 451 с большим цветным дисплеем и улучшенными характеристиками. Твердомер МЕТОЛАБ 452 предназначен для измерения параметров твердости сталей, чугуна, цветных металлов, мягких сплавов и других подобных материалов по шкале HV в полном соответствии с ГОСТ 2999-79. Прибор обладает отличной точностью и обеспечивает высокую повторяемость измерений.

Внесён в Реестр Средств Измерений Российской Федерации. Номер записи в ГРСИ - 67656-17.

Поставляется со свидетельством о Поверке.

МЕТОЛАБ 452 - стационарный твердомер, оснащенный автоматической системой

нагружения, а также цифровой индикацией. Благодаря программному обеспечению прибора, переключение с индентора на объектив происходит также в автоматическом режиме. Среди других особенностей твердомера - программный расчет значения твердости, статистическая обработка результатов (расчет среднего/максимального/минимального значений), преобразование результатов в шкалы Виккерса, Бринелля, супер-Роквелла.

Преимущества стационарного твердомера МЕТОЛАБ 452:

- Простой и интуитивно понятный интерфейс, полная русификация прибора
- Широкий диапазон измеряемых значений от 5 до 2500 HV
- Широкий диапазон прилагаемой испытательной нагрузки: 1 кг (9.8 H); 2 кг (19.61 H); 3 кг (29.4 H); 5 кг (49 H); 10 кг (98 H); 20 кг (196.1 H); 30 кг (294 H); 50 кг (490 H); 100 кг (980 H)
- Функциональная возможность преобразования полученных значений в ряд шкал: HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HV, HK, HBW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T
- Автоматический переключатель прилагаемой нагрузки
- Большой и яркий ЖК дисплей
- Автоматическое переключение с индентора на объектив
- U диск для сохранения данных в формате Excel для удобного редактирования и обработки
- Цифровая калибровка

Технические характеристики стационарного твердомера МЕТОЛАБ 452:

Шкалы	HV, HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HK, HBW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T
Принцип нагружения	Автоматический
Прилагаемая нагрузка	9.80 H (1 кг), 20 H (2 кг), 29.4 H (3 кг), 49.04 H (5 кг), 98.07 H (10 кг), 196 H (20 кг), 294.2 H (30 кг), 490 H (50 кг), 980.7 H (100 кг)
Горизонтальное пространство измерений	160 мм

Вертикальное пространство измерений	180 мм
Габаритные размеры	560х260х670 мм
Масса прибора	40 кг
Питание	220 B

Диапазоны измерений твердости по шкалам Виккерса

Модификация твердомера	Шкалы Виккерса	Диапазоны измерений твердости, HV
МЕТОЛАБ 421	HV 0,3; HV 0,5	от 50 до 1000
МЕТОЛАБ 422	HV 1; HV 2; HV 5; HV 10	от 50 до 1500
МЕТОЛАБ 451,	HV 1; HV 2; HV 5; HV 10;	or 50 no 1500
МЕТОЛАБ 452	HV 20; HV 30; HV 50	01 50 д0 1500

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей твердомеров

	Интервалы и	змерен	ий твёр	одости	HV				
Обозначение		от	от	от	от 275	от	от	от	от
шкалы твёрдости	от 50 до 125	125	175	ワフち	l	コンち	375	425	475 до 525 HV, (±) 40 30 25 20 15
шкалы твердости	1	до 175	до 225	до 275	до 325	до 375	до 425	до 475	до 525
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности твердомера, HV, (±)								
HV0,3	4	7	10	14	18	23	28	34	40
HV0,5	3	7	10	13	15	19	24	27	30
HV1	3	6	8	10	12	14	16	20	25
HV2	3	5	6	8	9	12	16	18	20
HV5	3	5	6	8	9	11	12	14	15
HV10, HV20	3	5	6	8	9	11	12	14	15
HV30, HV50	3	5	6	6	6	7	8	9	10

Продолжение таблицы 4

Обозначение Интервалы измерений твёрдости HV

шкалы твёрдости

от	от	от	от	от	от	ОТ	от	от	от	
525	575	625	675	725	775	825	875	925	1075	
до	до	до	до	до	до	до	до	до	до	
575	625	675	725	775	825	875	925	1075	1500	
Пределы допус	каемой	абсолк	тной п	огреші	ности т	вердо	иера, Н	V, (±)		
HV0,3	47	54	62	70	75	80	89	99	110	
HV0,5	36	42	46	49	56	64	68	72	90	142
HV1	28	30	32	35	42	48	51	54	60	77
HV2	22	24	26	28	30	32	38	45	50	77
HV5	17	18	20	21	23	24	26	27	40	52
HV10; HV20	17	18	20	21	23	24	26	27	30	39
HV30, HV50	11	12	13	14	15	16	19	18	20	26

Примечание 1: Метрологические характеристики действительны для 5 измерений Примечание 2: В твердомерах МЕТОЛАБ 421, МЕТОЛАБ 422 используются шкалы HV 0,3 - HV 10, в твердомерах МЕТОЛАБ 451, МЕТОЛАБ 452 используются шкалы HV 1 - HV 50

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01